

## 大正工場・R&D センター 安全パトロール指摘箇所報告

日時：2026年5月11日（月）15：30～16：30

場所：大正工場・R&D センター

出席者：曾我部・宮坂(健)・玉田・北尾・中野・和多瀬・草場・松井・原田（敬称略）

### 1) 大正工場

①返却パレットが未返却。




・5/20 廃棄物回収時、返却。(担当者 井川・金山)

#### 【対策】

- ・返却済み。
- ・保管した際は、日付・現場名・数量を明記する。
- ・今後は預かり後、速やかに配車を行い返却手配する。

②大正工場門扉レール溝に落ち葉が溜まっていた。



・清掃いたしました。(担当者 松井)

#### 【対策】

- ・大正工場立ち寄りの際レールや壁際にゴミ・落ち葉などが溜まっていれば掃除するよう徹底。
- ・近隣の施設から枯れ葉が落ちてきているのも原因と思われます。

③車両区画テープが剥がれていた。必要ないなら剥がしては？



・区画テープ剥がしました。(担当者 松井)

【対策】

・増車に伴い大正工場に駐車する必要がある為区画を明示していたが、一台のみの駐車で区画の必要がなくなったので撤去。

④隣の塀（花持様側）と大正工場の上にバキュームホースが放置されていた。



・廃棄清掃いたしました。(担当者 皆倉)

【対策】

・油水分離清掃用に置いていましたが、使用頻度も少なく見た目も悪いので今後は《何も置かない》、清掃時は吸引車胴巻ホースを使用する。  
・落ち葉等も落ちているのでこまめに清掃。

⑤工場内のゴミ箱の使用用途が分からない、何を入れるかを明確にする。



・ラベリングしました。(担当者 皆倉)

【対策】

・R&Dセンター行（混合廃棄物）明記、中身については不要物投入時に半分程度溜まっていれば廃棄する。

⑥工場内で表示している看板が見えにくい。(ドラムや道具等の裏に隠れている)



・一カ所に集約します。(担当者 草場)

【対策】

- ・掲示板を設置し、一カ所に集約しました。
- ・集約に伴い経営方針、許可証、Gマークを追加。

⑦ダイライトタンク用の水ポンから水が漏れている。




対応中、早急に対策致します。

・ポンプ継手の交換。

【対策】

- ・経年劣化による漏れ。こまめな点検、補修。

⑧手道具がドラムの上に無造作に置かれていた。



・工場内各所チェック。(担当者 草場)

【対策】

- ・全員に周知し使用した道具は決められた場所に戻すよう徹底します。

⑨サンポールの蓋が開いたままだった、また次亜塩素の前に置いており混ざると有毒ガス発生恐れあり。



・棚内テプラでラベリング。(担当者 松井)

【対策】

- ・テプラにて明記、置く場所を決めました。
- ・転倒してこぼれて混ざらないよう容器の中に収納・配置変更いたしました。
- ・転倒によりサンポールと次亜塩素ソーダが混ざり化学反応を起こす可能性がございます。  
薬傷・有毒ガスの吸引につながる危険性もあるので、新人ドライバーさんへは《薬液の正しい使用方法・危険性》もきっちりと説明をする。

## 2) R&D センター

①来客用ヘルメット、1個が旧社名宮坂産業(株)のままだった。



・ミヤサカ(株)のヘルメットに変更済み。旧ヘルメット廃棄済み (担当者 尾方)

### 【対策】

・ヘルメットの仕様・デザイン等変更が有れば忘れず必ず交換する。

②消耗品置き場内トラックジャッキ・プラケース等、必要か不必要か分からない物がたくさんあった。




・一定期間保管 (一年) 使用しなければ廃棄。(担当者 皆倉)

### 【対策】

・R&D センター 2F にて保管中。保管の前に必要かどうか選定、保管した場合は日付明記。

③保管しているm<sup>3</sup>箱・ドラム・カゴ等なぜ置いているのか何用なのか分からない。



・定量・定数・定位置になるよう整理整頓 (担当者 草場)

### 【対策】

- ・使用頻度が少ないので2階へ保管。
- ・定量・定数・定位置を定め何に使用するかを必ず明記する。
- ・リスト化し誰が見ても分かるようにする。

④消火器前にフレコン(珪砂返却分)が置いてあった。緊急時に即座に取り出せない。



・フレコンの移動 (担当者 草場)

【対策】

・消火器の前にフレコンを置かないのを徹底、またいつでも移動しやすいようにパレットの上に置き保管。

⑤燃料置き場の給油ポンプ(手動)から少量の燃料が漏洩していた。



・トレーの中に収納しました。(担当者 井川・皆倉・松井・笠原・北川)

【対策】

・少量でも引火性のある液体。使用後は必ず漏洩しないよう元の位置に戻します。

⑥吸い殻入れの清掃ができていない。火災の原因になる。



・吸い殻清掃いたしました。(担当者 井川)

【対策】

- ・R&Dセンターは無人になるため、喫煙後はその都度清掃するよう周知する。
- ・改善されない場合は工場内での喫煙を禁止する。

⑦コンテナがエレベーター前に置いてあり、エレベーターが使いにくい状態になっている。




・コンテナ移動しました。(担当者 野口)

【対策】

- ・廃棄予定コンテナを廃棄、空いたスペースに移動。
- ・今後エレベーター前には物を置かずいつでも使いやすい環境を確保します。

⑧R&D センター内の至る所に細かな道具や備品などが散乱していた。



・工場内各所チェック。(担当者 井川・皆倉・松井・笠原・北川)

【対策】

- ・全員に周知し使用した道具は決められた場所に戻すよう徹底します。

⑨洗車道具置き場・棚の整理 (物が乱雑に置かれている・洗剤の蓋がされていない)



・配置換え・整理整頓 (担当者 井川・皆倉・松井・笠原・北川)

【対策】

- ・必要な洗車道具以外置かず、常日頃から整理整頓を心がける。

⑩ 2F 消火設備前に障害物が有り動線確保出来ていない。



・ 障害物移動、動線確保 (担当者 松井)

【対策】

・ トラテープにて区画し区画内に物を置かないことを徹底。

⑪ 2F バキュームホースの在庫見直し。



・ 数量・配置変更 (担当者 皆倉・渡部 東口 東)

【対策】

・ 使用していないホースは廃棄し、現場別で使用しているホースは明記しました。  
・ 今後、必要な物以外は保管せず、整理整頓を心がけます。

今回、上記内容にて指摘箇所が見つかりました。

指摘箇所を早急に見直し改善、より良い職場環境を作れるよう業務部一同心がけます。

ご安全に！！